

研究の概要と目標

船体梁に過大な曲げモーメント

梁の許容曲げモーメントを越えることにより
船体梁の折損が発生

折損後波浪中

繰り返し曲げを受け
損傷部は耐力を低下させる

崩壊が進行し、致命的な損傷が発生

海洋構造物が崩壊する状況の再現のために
4点曲げ試験機を製作製作した試験装置を用いて繰り返し曲げをうける
様々な海洋構造物の折損試験を実施

実現象



解析

実現象の
再現のための

解析条件

- 初期不整
- 加工硬化
- き裂 等

比較検討

今年度の目標

試験装置の使用例である


防撃箱型断面梁の繰り返し曲げ試験の検討

計測した初期たわみを近似関数として考慮

現状




近似




曲げ

解析



初期たわみの測定結果

目標



初期たわみと残留応力を同時に考慮した解析へ

より実現象に近い解析結果が得られる

目標

●実現象に近い解析条件の検討

- ・き裂の発生、進展
- ・加工硬化係数 等


●様々なパラメーターの影響を検討

することにより海洋構造物の
崩壊メカニズムを明らかにする

試験装置の概要



試験装置



試験装置の特徴

- ・梁の4点曲げを背景に設計
- ・試験体部分が自由に付け替え可能
- ・押し引き両用載荷装置を使用


載荷装置の性能	
容量 ストローク	250kN 300mm

広ストロークの繰り返し曲げが可能であり

様々な状況が再現できる

梁の4点曲げ

予備実験で再現性を確認



予備実験結果

理論と実験値が
よく一致している

試験体に純曲げが作用

モデルの決定・製作



- ・連続防撃構造
- ・箱形構造


海洋構造物に近い
防撃箱型断面梁を製作

ヤング率 : 196GPa	$\beta = \frac{b}{a} \sqrt{\frac{\sigma_u}{E}}$
降伏応力 : 201MPa	$\lambda = \frac{a}{2b} \sqrt{\frac{\sigma_u}{E}}$
アスペクト比 : 5.00	
プレート細長比 β : 1.60	
防護板細長比 λ : 0.808	

本試験装置を用いた試験結果例

①最終強度確認

塑性・座屈による剛性低下




最終強度

②最終強度後負荷時の挙動確認

3サイクル目に最終強度後負荷


大幅な耐力低下



き裂発生

③繰り返し曲げ時の崩壊挙動の観察

繰り返し曲げが作用

き裂部分に応力が集中し
き裂進展が顕著に

き裂の進展


解析

非線形有限要素法による解析

製作時測定した初期たわみ
をモデルに適用

初期たわみを考慮

最終強度後の耐力低下に大きく影響

初期たわみなし
初期たわみあり
最終強度後試験体
塑性分布初期たわみにより崩壊モードが変化し
実現象が再現可能に

実現象の詳細な検討が可能

参考文献

1) Tetsuya Yao: Localization of plastic deformation and elastic unloading during collapse of structural members and systems, Proc. of the 3rd Int. Conf. on Collision and Grounding of Ships, 2004, pp.255-261.

2) 矢島浩: 大型構造物の損傷例とその教訓, 西部造船会報, 第90号, 平成7年, pp.241-248.

3) 超大型浮体構造物の構造設計, (社)日本造船学会海洋工学委員会構造部会編, pp.5-13.